

PAVAGLASS-EPOKSIHARTSI

PavaGlass on liuotteeton kaksikomponenttinen epoksiharts. PavaGlass on itsestäänlevittyvä, joten se sopii kuivien tilojen lattiapintoihin tai valettuna esim. tasoille.

PavaGlass voidaan asentaa sellaisenaan kirkkaana tai sävyttää läpikuultavaksi tai kokonaan.

PavaGlass voidaan asentaa ohennettuna myös suoja-aineeksi, kun halutaan lasimaisen kiiltävä pinta.

TARVIKKEET

- Vaaka, jonka tarkkuus on vähintään 1 g, mielellään 0,1 g
- Lyhytnukkainen tela
- Kumihanskoja
- Ruostumaton teräslasta
- Hammaslasta
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- Etyylialkoholia
- Suihkepullo
- (Piikkikengät)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
2. Aggrappante-pohjuste
3. PavaGlass-epoksiharts
4. PavaLux-suojavaha

PINNAN ESIKÄSITTELY

Lämpötilan tulee olla vähintään +20 astetta, kun asennetaan hartsipinnoitteita. Kytke lattialämmitys päälle, mikäli sellainen on. Ilmankosteuden tulee olla alle 70 %, jotta pinnasta ei tulisi samea.

Hartsituotteiden tulee olla asennettaessa huoneenlämpöisiä. Älä päästä hartsituotteita jäätymään.

Varmista, että käsiteltävässä pinnassa tai sen rakenteissa ei ole kosteutta. Kosteusmittaus on etenkin saneerauskohteissa suositeltavaa.

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas liasta, rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman pölytön.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Kun PavaGlass asennetaan itsestäänlevittyvänä, tulee asennusalustan olla täysin tasainen ja mahdollisimman vaakasuorassa, jotta massa levittyy tasaisesti.

Tasoita pinta mahdollisimman sileäksi esim. hiomalla tai tasoitteella. Alempien kerrosten tulee olla täysin kuivia ennen pinnoitteen asennusta.

Mikäli asennat PavaGlass-epoksihartsin muun pinnan suojaksi tai läpinäkyvänä, asenna sen alle jäävä pinnoite kyseessä olevan pinnoitteen asennusohjeiden mukaisesti ja anna kuivua päälleasennuskuivaksi.

Älä likaa pintaa.

Rajaa käsiteltävä alue tiiviiksi, jotta PavaGlass ei leviä muille alueille.

Käytä rajaamiseen esim. sileää muovia tai sileäpintaista teippiä. Lisäksi esim. muoviluvaha sopii hyvin rakojen tilkitsemiseen ja kaarevien rajojen tekemiseen.

Tiivistä raot, kuten esim. seinän ja lattian välinen raja, materiaalihukan välttämiseksi.

AGGRAPPANTE-POHJUSTE

Aggrappante Pava on kaksikomponenttinen epoksipohjuste, jota käytetään tartuntapohjusteena hartsipinnoitteiden alla.

Asenna Aggrappante-pohjuste, mikäli asennat PavaGlass-epoksihartsin itsestäänlevittyvänä ja alla oleva pinta ei jää näkyviin.

Pakkauskoko 1,0 kg (pohja, osa A 0,66 kg + kovete, osa B 0,34kg) riittää keskimäärin n.10 m² käsittelyyn. Tuotteen teoreettinen riittoisuus on n. 0,1 kg/m² pohjan huokoisuudesta ja imevyydestä riippuen.

Sekoita osa A ja osa B huolellisesti ensin omissa purkeissaan ja yhdistä ne. Sekoita huolellisesti.

Ohenna valmis seos (A + B = 1,0 kg) etyylialkoholilla suhteessa 50-80 % (Aggrappante 1,0 kg + etyylialkoholi 0,5-0,8 kg).

Sekoita vain tarvittava määrä kerralla, sillä tuotteen käyttöaika sekoitettuna on rajallinen (n. 1 h olosuhteista riippuen). Käytä punnitsemiseen vaakaa.

Asenna yksi kerros Aggrappante-pohjustetta lyhytnukkaisella telalla. Varmista, että pohjustetta on joka kohdassa. Käytä kumihanskoja ja suojaa huolellisesti pinnat, joita et pohjusta.

Mikäli tuotetta menee pinnoille, joita ei ole tarkoitus pohjustaa, puhdista ne välittömästi etyylialkoholilla.

Aggrappante-pohjuste on kosketuskuiva n. 8-10 h kuluttua olosuhteista riippuen.

Päälleasennus n. 24-48 h kuluttua asennuksesta.

Kuivumisnopeus riippuu lämpötilasta, pinnan kosteudesta ja ilmanvaihdosta sekä asennetun kerroksen paksuudesta ja alla olevasta pinnasta. Kuivumista voi nopeuttaa lisäämällä ilmanvaihtoa ja/lämpötilaa.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Varmistu pohjusteen kuivumisesta ennen päälleasennusta. Älä likaa pohjustettua pintaa ennen päälleasennusta.

PAVAGLASS-EPOKSIHARTSI

PavaGlass-epoksihartsia voidaan asentaa kahdella tavalla: valamalla itsestäänlevittyvänä ja telaamalla ohennettuna. Lopputulos on erilainen.

Pakkauskoost 0,9 kg (A: 565 g + B: 335 g) ja 9 kg (A: 5,65 kg + B: 3,35 kg).

Teoreettinen riittoisuus: n. 1,2 kg/1 mm kerros, 2,4 kg/2 mm kerros.

Sileälle pinnalle riittää 1 mm kerros, epätasainen alusta vaatii useimmiten 2 mm kerroksen.

PavaGlass voidaan sävyttää peittäväksi tai läpikuultavaksi.

Sekoita väriaine kovetteeseen ennen komponenttien yhdistämistä. Väriaineen määrä peittäväksi värjätynä 3-5 % tuotteen painosta (A+B). Vaaleat sävyt 5 %, tummat 3 %.

Varmista, että työvälineet ovat puhtaat. Suosituksena on pyyhkiä puhtaakin työvälineet vielä etyylialkoholilla.

Varmista, että kaikki työvälineet, työvaatteet, hanskat ja muu ympäristö ovat puhtaat ja pölyttömät.

Sekoita komponentit ensin huolellisesti omissa astioissaan ja yhdistä ne. Sekoita huolellisesti puhtaalla välineellä.

Mikäli asennat PavaGlass-epoksihartsin telalla (suoja-aineen tavoin), ohenna tuote 30 % etyylialkoholilla. Sekoita hyvin ja telaa ohueksi kerrokseksi lyhytnukkaisella telalla.

Mikäli asennat PavaGlass-epoksihartsin valamalla, levitä sekoitettu hartsi puhtaalle ja rajatulle pinnalle.

Auta levittymistä varoen lastalla tai hammaslastalla. Epoksi tasoittuu ja levittyy hitaasti itsestään. Pidä työvälineet puhtaina, jottei jo kovettunutta tuotetta pääse tipahtamaan vielä keskeneräiseen pintaan.

Vältä työsaumoja.

Kun PavaGlass on levitetty, suihkuta pintaan tasaisesti kauttaaltaan etyylialkoholia suihkepullolla. Se rikkoo tuotteen pintajännityksen ja edistää kuplien puhkeamista. Toista, kunnes kuplia ei näy enää muodostuvan.

Isoilla pinta-aloilla suihkuta käsiteltä pinta jo kesken levityksen.

Anna kuivua ja kovettua 24-48 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

Vältä pölyn tai muun päätymistä pintaan ennen kuin PavaGlass on täysin kovettunut.

PAVALUX-SUOJAVAHA

PavaLux-suojavaha suojaa epoksipintaa ja pitää sen kiiltävänä. Käsittely voidaan uusia tarvittaessa. Saatavilla kiiltävä ja himmeä vaihtoehto.

Poista mahdollinen pöly PavaGlass-pinnasta ennen vahan levittämistä.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

PavaLux-vaha tasoittuu itsestään. Levitä ohut kerros vahaä esim. mikrokuituisella liinalla tai ikkunanpesimellä. Anna kuivua vähintään 6 h.

Kun vaha on täysin kuivunut, sen voi kiillottaa mikrokiituliinalla.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Välineet puhdistetaan etyylialkoholilla tai hävitetään.

PESU JA HUOLTO

Valmis hartsipinnoite on käytännössä huoltovapaa. Se on kova ja pitkäikäinen. Suojavahakäsittely voidaan uusia tarvittaessa.

Pinta puhdistetaan tavanomaisilla puhdistusaineilla ja -välineillä.

Pesuaineen tulee olla neutraalia tai emäksistä tai vain lievästi hapanta. Hyvin hapan pesuaine saattaa aiheuttaa muutoksia pinnassa.

Hartsipinnoite kestää puhdistusta myös esim. painepesurilla (matalalla paineella) tai mekaanisella harjauskoneella pehmein harjaksin.

Kuumaa höyryä ja korkeaa painetta ei suositella.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa etenkin pohjusteen ja suoja-aineen käsittelyssä. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Tuotteet eivät saa jäätyä. Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Voimakatu 5, 20520 TURKU
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345
+358 400 326 673

VALMISTAJA

Pava Resine SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.